## CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS PORTÁTILES

FECHA: 11/11/13

CLIENTE: FCC

DIRECCIÓN: MPSA

CANTIDAD: 19 Unidades.

Recibido conforme.

## CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS PORTÁTILES

FECHA: 19/11/13

CLIENTE: FCC

DIRECCIÓN: MPSA

CANTIDAD: 19 Unidades.

Recibido conforme.

**CODIGOS DE BAÑOS**

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013

| Item | CODIGOS | NOMBRE | COMPAÑÍA | TRASLADO | DEFECTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378902 | BAÑO ENTRADA DE CHICHEME | FCC | AVANZADA 12K+600 19-09-13 | FALTA TIRADOR |
| 2 | 405905 | BAÑO TALLER DE MECANICA | FCC | | FALTA TIRADOR |
| 3 | 405904 | BAÑO PLATAFORMA TALLER | FCC | AVANZADA 3 | ESPEJO NO / FALTA TIRADOR |
| 4 | 392542 | BAÑO PLATAFORMA TALLER | FCC | RIO UVERO 24-10-13 | MUELLE PUERTA ROTO / FALTA TIRADOR |
| 5 | 354675 | BAÑO OFICINA VIP | FCC | | |
| 6 | 405916 | BAÑO OFICINA | FCC | | |
| 7 | 361232 | BAÑO OFICINA | FCC | | ESPEJO NO / FALTA TIRADOR |
| 8 | 378850 | BAÑO OFICINA (ALMACEN) | FCC | AVANZADA 12K+600 10-10-13 | |
| 9 | 373952 | BAÑO AVANZADA | FCC | | ESPEJO NO / FALTA TIRADOR |
| 10 | 362924 | BAÑO AVANZADA | FCC | CANTERA 1 23-09-13 | |
| 11 | 382879 | BAÑO AVANZADA | FCC | PUENTE RIO EN MEDIO 23-09-13 | ESPEJO NO |
| 12 | 405915 | BAÑO KM 3+700 | FCC | CANTERA 2 23-09-13 | MUELLE PUERTA ROTO / ESPEJO NO |
| 13 | 362925 | BAÑO CAMINO CORTO | FCC | CANTERA 3 21-10-13 | |
| 14 | 354676 | BAÑO KM 0+000 | FCC | AVANZADA 12K+600 10-10-13 | FALTA TIRADOR |
| 15 | 378901 | BAÑO ANTIGUA OFICINA | FCC | CANTERA 4 24-10-13 | |
| 16 | 408491 | BAÑO CAMP. TETON | FCC | ALMACEN | FALTA TIRADOR |
| 17 | 361729 | BAÑO CAMP. TETON | FCC | AVANZADA 1 23-09-13 | |
| 18 | 373955 | BAÑO VALLE GRANDE | FCC | PUENTE RIO EN MEDIO 03-10-13 | ESPEJO NO / FALTA TIRADOR |
| 19 | 392506 | CANTERA 12-08-13 | FCC | AVANZADA 24-10-13 | FALTA TIRADOR (DESPUES DE CANTERA) |
| | | | | | |